

지사의 모서리부분

지사의 일반 모서리

C = 0.3 ~ 1.2

R = 0.3 ~ 1.2

기계가공

4 ~ 16

16 ~ 63

63 ~ 250

1급

± 0.05

± 0.07

± 0.1

± 0.2

2급

± 0.1

± 0.2

± 0.3

± 0.5

기계가공

250 ~ 1,000

1,000 ~ 4,000

1,000 ~ 1,600

1,600 ~ 3,150

1급

± 0.3

± 0.6

± 0.8

± 1.5

2급

± 0.8

± 1.5

± 2.5

± 3.150

제관가공

100 ~ 200

200 ~ 400

400 ~ 800

800 ~ 1,600

1급

± 1

± 1.5

± 2

± 4

2급

± 2

± 3

± 4

± 6

제관가공

800 ~ 1,600

1,600 ~ 3,150

3,150 ~ 6,300

6,300 ~ 12,500

1급

± 3

± 4

± 5

± 12

2급

± 5

± 6

± 8

± 12

기계가공

25

100

505

255

1급

± 1

± 1.5

± 2

± 4

2급

± 2

± 3

± 4

± 6

제관가공

100 ~ 200

200 ~ 400

400 ~ 800

800 ~ 1,600

1급

± 1

± 1.5

± 2

± 4

2급

± 2

± 3

± 4

± 6

제관가공

100 ~ 200

200 ~ 400

400 ~ 800

800 ~ 1,